



# 車輛安全檢測基準審查報告

## Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions

報告編號: A100CC998-190  
Report No.

製作日期: 2011/04/18  
Date of Issue

報告類別: 新型式審查  
Category of Report: Examination of New Type

申請者: 保旺塑膠有限公司  
Name of Applicant

申請者地址: 雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路55號  
Address of Applicant

法規項目名稱: 十九、車輛內裝材料難燃性能要求【材質分類】  
Regulation Item: 19 Flammability of interior materials for motor vehicle【Classified by Material】

部品種類: ---  
Product Category

廠牌: PROWANG  
Trade Name

型式系列: PA010  
Type(Series)

型式名稱: 參照附頁第1頁  
Variant: See the attachment(Page 1)

檢測機構: 財團法人車輛研究測試中心  
Technical Service: Automotive Research & Testing Center

檢測報告編號: A100CS0069  
Test Report No.

審查結果:  
Examination Result:

符合「車輛型式安全審驗管理辦法」  
及「車輛安全檢測基準」  
Complies with the "Vehicle Safety Type Approval  
Management Regulations" and the "Vehicle Safety  
Testing Directions"

本報告含附頁共3頁。不得摘錄複製。  
Examination report and the attachments: 3 pages.  
Copy and distribution are prohibited.

補充說明: ---  
Additional Information

# 周維果



依照分層負責規定 授權單位主管決行

財團法人車輛安全審驗中心  
Vehicle Safety Certification Center

執行長  
CEO



## 基 本 資 料

申請廠商(者)名稱		保旺塑膠有限公司			
申請法規項目名稱		車輛內裝材料難燃性能要求(車輛安全檢測基準第十九項)			
廠牌		<b>PROWANG</b>		型式系列	<b>PA010</b>
各型式間差異摘要 <sup>*1,2</sup>					
差異項目 型式名稱		材質組成種類 (乘座空間向內 延伸 13.0MM)	組成方式	厚度	安裝位置
1	PA010	鋁板+PVC+鋁板	複合材質	13mm	車廂地板、車廂內 飾板、頂蓬、車門 內飾板
2					
3					
4					
5					
6					
備註欄		<sup>*1</sup> 各型式中有任何差異均需明列宣告，若未據實以報，而致影響結果，自行負責。 <sup>*2</sup> 申請者可自行延伸表單以利摘錄各規格差異說明。			





## 圖面或照片及功能、規格說明資料

型式名稱：**PA010**


(若該型式系列下之差異型式針對下列之描述皆相同者，此欄位請填寫型式系列)

<車輛內裝材料難燃性能要求>

1. 材質組成種類：鋁板+PVC+鋁板。

2. 材質組成方式：複合材質。

3. 厚度：13mm



備註欄